Messtechnische Begleitung der Sanierung einer Brücke mittels Aufbeton

Y. Theiner und G. Hofstetter

Fakultät für Technische Wissenschaften Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften Universität Innsbruck



INHALT

- BRÜCKENTRAGWERK und SANIERUNGSARBEITEN
- VERSUCHSPROGRAMM in situLabor
- ZEIT- und TIEFENABHÄNGIGE FEUCHTIGKEITSVERTEILUNG im BETON
- ZUSAMMENFASSUNG AUSBLICK



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNG: B50 Burgenland Straße bei Neusiedl/See, ObjNr.: 06006 Plattenbalkenbrücke (4 Stege)



Gesamtlänge: 44.8 m

Gesamtbreite: 15.5 m

Errichtung: 1970





VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNG: • Umbau zu einem integralen Tragwerk (Rahmen)

• Ergänzung einer Aufbetonschicht





VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNG: • Umbau zu einem integralen Tragwerk (Rahmen)


Ergänzung einer Aufbetonschicht



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ





in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ




ZIEL

ERGEBNISSE:

zeit- und tiefenabhängigen

FEUCHTIGKEITSVERTEILUNGEN



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ




ZIEL

ERGEBNISSE:

zeit- und tiefenabhängigen

FEUCHTIGKEITSVERTEILUNGEN



vor,
während,
und nach der Sanierung

in situ


VERSUCHS PROGRAMM in situ

✓ ZIEL

ERGEBNISSE:

zeit- und tiefenabhängigen

FEUCHTIGKEITSVERTEILUNGEN



in situ


VERSUCHS PROGRAMM in situ

✓ ZIEL

ERGEBNISSE:

zeit- und tiefenabhängigen

FEUCHTIGKEITSVERTEILUNGEN





in situ


VERSUCHS PROGRAMM in situ

✓ ZIEL

ERGEBNISSE:

zeit- und tiefenabhängigen

FEUCHTIGKEITSVERTEILUNGEN



SCHWINDVERHALTEN

von mit

AUFBETON

verstärkten TRAGWERKEN

in situ

VERSUCHS PROGRAMM

SANIERUNGSARBEITEN





05.03.12




bestehende Fahrbahnplatte

Installation
Messsystem
t = 0 Tage

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN






bestehende Fahrbahnplatte

Installation
Messsystem
t = 0 Tage

VERSUCHS PROGRAMM in situ

Multi-Ring-Elektrode (MRS)



Versuchsprogramm

Widerstandsmessung (Elektrolytwiderstand $[\Omega m]$)



Kalibrierkurve (Wassergehalts-Widerstandskurve)



Wassergehalt

tiefenabhängige Feuchtigkeitsverteilung

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN



05.03.12



bestehende Fahrbahnplatte

Installation
Messsystem
t = 0 Tage

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN

Richtlinie RVS 15.02.34

BEMESSUNG UND AUSFÜHRUNG VON AUFBETON AUF FAHRBAHNPLATTEN







bestehende Fahrbahnplatte
Installation
Messsystem
t = 0 Tage

The control of the

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN

Richtlinie RVS 15.02.34

BEMESSUNG UND AUSFÜHRUNG VON AUFBETON AUF FAHRBAHNPLATTEN



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN




Aufbetonschicht

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN





14.06.12

Installation
Messsystem
bestehende Fahrbahnplatte
t = 0 Tage

HDW Vornässen t = 77 Tage t = 98 - 100 Tage



Aufbetonschicht

90 mm Aufbeton t = 101 Tage

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN



14.06.12



Aufbetonschicht

90 mm Aufbeton t = 101 Tage


in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN



Aufbetonschicht




Aufbetonschicht

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN






in situ


VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN





Aufbetonschicht




in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN



Aufbetonschicht




in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN





in situ

14.06.12

90 mm

Aufbeton

t = 101


VERSUCHS PROGRAMM in situ

SANIERUNGSARBEITEN

Aufbetonschicht


26.06.12

t = 113



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ



90 mm

Aufbeton

bestehende


in situ

7.O

_+173.30

VERSUCHS PROGRAMM in situ

Detail des Messbereichs



Versuchsprogramm

90 mm


Aufbeton

bestehende

Fahrbahnplatte


VERSUCHS PROGRAMM in situ

Detail des Messbereichs



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ







in situ **VERSUCHS PROGRAMM** in situ **ERGEBNISSE**

Ergebnisse

tiefenabhängige Feuchtigkeitsverteilung






Ergebnisse


tiefenabhängige

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE








t = 0 Tage

Ergebnisse

tiefenabhängige

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE



t = 77 Tage





tiefenabhängige Fouchtigkeitsverteilung

Ergebnisse

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE





Messsystem


t = 0 Tage

tiefenabhängige

Ergebnisse

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE



t = 77 Tage

t = 98 - 100 Tage


Ergebnisse


VERSUCHS PROGRAMM

in situ

ERGEBNISSE

tiefenabhängige Feuchtigkeitsverteilung






in situ

Ergebnisse

90 mm

tiefenabhängige


VERSUCHS PROGRAMM in situ



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE




gemessen im Bereich der Baustelle

in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ








in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE









gemessen im Bereich der Baustelle

in situ **VERSUCHS PROGRAMM** in situ **ERGEBNISSE**


Ergebnisse





in situ

VERSUCHS PROGRAMM






in situ

Aufbeton


VERSUCHS PROGRAMM in situ



in situ


Aufbeton

VERSUCHS PROGRAMM in situ



in situ


VERSUCHS PROGRAMM in situ






in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ




in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ




in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ




in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ




in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ



in situ

VERSUCHS PROGRAMM in situ



Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

Mechanische Materialparameter

ALTBETON			
Alter	42 Jahre		
f _{cm}	34.2	[N/mm²]	gemessen
f _{ck}	26.2	[N/mm ²]	
f _{ctm}	2.4	[N/mm ²]	
E _{cm}	32393	[N/mm²]	

2012 - C25/30

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

Mechanische Materialparameter

ALTBETON laut Planung B300						
Alter	42 Jahre					
f _{cm}	34.2	[N/mm²]	gemessen			
f _{ck}	26.2	[N/mm²]				
f _{ctm}	2.4	[N/mm ²]				
E _{cm}	32393	[N/mm²]				

1970 - B300 $f_{ck} = 22 \text{ N/mm}^2$

2012 - C25/30

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

Mechanische Materialparameter

ALTBETON laut Planung B300								
Alter	42 Jahre							
f _{cm}	34.2	[N/mm²]	gemess	sen				
f _{ck}	26.2	[N/mm ²]						
f _{ctm}	2.4	[N/mm²]						
E _{cm}	32393	[N/mm²]						
AUFBETON								
Alter	1 Tag	3 Tage	7 Tage	14 Tage	28 Tage	56 Tage	[N/mm²]	
f _{cm,cube}	20.3	29.0	33.0	40.0	45.9	51.0	[N/mm²]	
f _{ck,cube}	12.3	21.0	25.0	32.0	37.9	43.0	[N/mm²]	
f _{ctm}	2.0	2.5	2.6	2.9	3.2	3.3	[N/mm²]	
E _{cm}	29400	31400	34400	36000	37600	39700	[N/mm²]	

1970 - B300 $f_{ck} = 22 \text{ N/mm}^2$

2012 - C25/30

C30/37

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

Mechanische Materialparameter

BETONMISCHUNG -	AUFBETON			
Zementtyp: CEM II AM (S-L) 42,5 N	375 kg/m³			
W/B-Wert	0.44			
Zusatzmittel:				
BV: Problast 200	2.0 % v.Z.G.			
FM: Profluid VP3	1.0 % v.Z.G.			
LP: Proair NVX	0.4 % v.Z.G.			
Kornarö (lanvartailung	0/4 4/16 16/32 mm			
Korngrößenverteilung	40 45 15 %			

AUFBETON							
Alter	1 Tag	3 Tage	7 Tage	14 Tage	28 Tage	56 Tage	[N/mm²]
f _{cm,cube}	20.3	29.0	33.0	40.0	45.9	51.0	[N/mm²]
f _{ck,cube}	12.3	21.0	25.0	32.0	37.9	43.0	[N/mm²]
f _{ctm}	2.0	2.5	2.6	2.9	3.2	3.3	[N/mm²]
E _{cm}	29400	31400	34400	36000	37600	39700	[N/mm²]

C30/37

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Desorptionsisotherme

Wassergehalt \leftarrow relative Luftfeuchtigkeit

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Desorptionsisotherme

Aufbeton

Altbeton

Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Desorptionsisotherme



Aufbeton

Dünne Scheiben

Altbeton
Probekörper
aus Bohrkernen




Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Desorptionsisotherme



konst. Temperatur von 20°


Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Desorptionsisotherme




Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor **Hygrisches Materialverhalten**

Desorptionsisotherme



Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor



Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor



Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor






Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor







Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor





Desorptionsisotherme


in situ - Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH



t = 374 Tage entspricht einem Alter des Aufbetons von 273 Tagen, (Aufbetonage am 101. Tag nach Installation Messsystem)




in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH






in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE


VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH










in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH





Desorptionsisotherme


Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH



Aufbeton




Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor


VERGLEICH



Prisma 1 Prisma 2 Seitenflächen versiegelt

Prisma 3

Lagerung Wasserbad




Labor

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH




Prisma 2 / Seitenflächen +

Oberfläche versiegelt

Prisma 1 Seitenflächen

versiegelt

Prisma 3 Lagerung Wasserbad




in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH








Asphalt

Asphalt

balken

Asphalt




in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH








Asphalt

Asphalt

balken

Asphalt




in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH








Asphalt

Asphalt

balken

Asphalt




in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE


VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH










in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE


VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH










in situ - Labor


VERSUCHS PROGRAMM in situ


ERGEBNISSE


VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH









Zusammenfassung

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH

ZUSAMMEN FASSUNG

TROTZ
 HWD und VORNÄSSEN (sorgfältig ausgeführt lt. RVS 15.02.34)

KEINE FREIE WASSERSÄTTIGUNG oberflächennahen Bereichen des Altbetons

Zusammenfassung

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH

ZUSAMMEN FASSUNG TROTZ
HWD und VORNÄSSEN (sorgfältig ausgeführt lt. RVS 15.02.34)

KEINE FREIE WASSERSÄTTIGUNG oberflächennahen Bereichen des Altbetons

■ VORNÄSSEN der bestehenden Fahrbahnplatte als
■ EFFEKTIVE MAßNAHME beurteilt

Zusammenfassung

VERSUCHS
PROGRAMM
in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH

ZUSAMMEN FASSUNG TROTZ
 HWD und VORNÄSSEN (sorgfältig ausgeführt lt. RVS 15.02.34)
 KEINE FREIE WASSERSÄTTIGUNG oberflächennahen Bereichen des Altbetons

- VORNÄSSEN der bestehenden Fahrbahnplatte als

 EFFEKTIVE MAßNAHME beurteilt
- Voranstrich, Feuchtigkeitsabdichtungen sowie Randbalken
 ABNAHME des Feuchtegehalts

Ausblick

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH

ZUSAMMEN FASSUNG

AUSBLICK

- ✓ LÄNGENÄNDERUNGEN
- ✓ SCHWINDDEHNUNGEN
 - ✓ VERGLEICH IN SITU VERSUCH LABORVERSUCH
 - **✓ AUTOGENE SCHWINDDEHNUNGEN**
 - ✓ TROCKNUNGSSCHWINDDEHNUNGEN

Ausblick

VERSUCHS
PROGRAMM
in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH

ZUSAMMEN FASSUNG

AUSBLICK

- ✓ zeit- und tiefenabhängige FEUCHTIGKEITSVERTEILUNG
- ✓ zeitlicher Verlauf der SCHWINDDEHNUNGEN
- *** KRIECHVERSUCHE**

...VERTIEFTES VERSTÄNDNIS ZEITABHÄNGIGEN MATERIALVERHALTENS

Ausblick

VERSUCHS PROGRAMM in situ

ERGEBNISSE

VERSUCHS PROGRAMM labor

VERGLEICH

ZUSAMMEN FASSUNG

AUSBLICK

- ✓ zeit- und tiefenabhängige FEUCHTIGKEITSVERTEILUNG
- ✓ zeitlicher Verlauf der SCHWINDDEHNUNGEN
- *** KRIECHVERSUCHE**

....MATERIALPRAMATER

- DREI-PHASEN-MODELL für BETON
 - ...Junger Beton
 - ...Trocknungsschwinden
 - ...Kriechverhalten

...DETAILLIERTE SIMULATION ZEITABHÄNGIGEN MATERIALVERHALTENS

Messtechnische Begleitung der Sanierung einer Brücke mittels Aufbeton

Y. Theiner und G. Hofstetter

Fakultät für Technische Wissenschaften Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften Universität Innsbruck

